#### **FICHA TÉCNICA**

# **WOVEN BADGE HD**



#### **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

Gran definición en los detalles. Gran capacidad de adhesión al textil.

Elevada resistencia a los lavados. No contiene sustancias perjudiciales para la salud.

## COMPOSICIÓN

**Textil** 

Adhesivo

#### **ÁMBITO DE APLICACIÓN**

Adecuado para estampar sobre textiles compuestos por fibras sintéticas, algodón o mezcla de ambas.

#### **COLORES**

Disponible en hilos de colores planos (Metálicos y flúor consultar)

### **CONDICIONES DE ALMACENAJE**

Lugar limpio y seco. Temperatura: 15-25°C. No exponer directamente a altas temperaturas o humedad elevada. Evitar exposición directa a la luz solar. Vida útil: 2 años.

#### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

- I) Precalentar el textil durante 2-3 segundos a 150°C antes de la aplicación del transfer para eliminar la humedad y los residuos químicos del textil.
- 2) Aplicar el transfer durante 15 segundos a 150°C con una presión de 3,5 bares.
- 3) Realizar una estampación por el reverso del textil durante 15 segundos a 130° con una presión de 3,5 bares.
- 4) No lavar el producto hasta pasadas 24h de la aplicación.
- 5) Realizar pruebas de adhesión antes de iniciar una estampación en serie.

#### **CONDICIONES DE LAVADO**

Temperatura hasta 40°C. Utilizar detergentes, suavizantes y blanqueadores para ropa deportiva. No utilizar secadora. Soporta mínimo 50 ciclos de lavado si se cumplen las condiciones establecidas. Admite planchado posterior con prensa térmica o plancha doméstica.









